

平成21年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

| | | | | |
|----------|-----|-------|-----|------|
| 参加母親クラブ数 | 100 | 不具合あり | 127 | 6.9% |
| 点検公園数 | 198 | 不具合なし | 71 | 3.9% |

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

| | | | |
|----------------|------------|------|------|
| チェック表の内容を報告 | 51箇所 | 2.8% | 17箇所 |
| 事前打ち合わせ様式により報告 | 5箇所 | 0.3% | 0箇所 |
| 不具合遊具の状況のみ報告 | 23箇所 | 1.3% | 4箇所 |
| 結果の報告なし | 119箇所 | 6.5% | |
| 理由 | 不具合が無い | 52 | 9.9% |
| | 公園管理者が求めない | 17 | 3.2% |
| | その他 | 9 | 1.7% |

4. 参加者数(のべ数)

| | |
|----------|--------|
| 母親クラブ会員 | 1,079人 |
| 会員以外の大人 | 176人 |
| 高校生 | 2人 |
| 中学生 | 7人 |
| 小学生 | 441人 |
| 幼児 | 340人 |
| 計 2,045人 | |

地域名

福井県

3. 点検を行った遊び場の区分

| | | |
|----------------|------|------|
| 街区公園(旧称:児童公園) | 72箇所 | 3.9% |
| 児童遊園 | 19箇所 | 1.0% |
| 児童館・児童センター広場 | 16箇所 | 0.9% |
| 団地・マンション内遊び場 | 15箇所 | 0.8% |
| 市民館・公民館の広場 | 17箇所 | 0.9% |
| 神社・寺院の境内にある遊び場 | 23箇所 | 1.3% |
| その他 | 26箇所 | 1.4% |
| 不明 | 10箇所 | 0.5% |
| 計 198箇所 | | |

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

| | | | |
|------------------------|------|----------------------|------|
| 自治体の公園、健全育成担当者 | 3箇所 | 児童館・児童センターの長または児童厚生員 | 17箇所 |
| 主任児童委員、児童・民生委員 | 3箇所 | 福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員 | 4箇所 |
| 幼稚園・保育園の先生・保育士 | 44箇所 | 小中学校の先生 | 2箇所 |
| 遊具製造業・造園業の関係者 | 0箇所 | 町内会・自治会・管理組合 | 16箇所 |
| 幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA | 61箇所 | 子育てに係わるNPO法人・市民団体 | 1箇所 |
| その他 | 16箇所 | | |
| 助言・指導を受けていない/共同で行っていない | 53箇所 | | |
| 計 167箇所 | | | |

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

| 診断区分 No. | 基準診断 | | | | 利用診断 | | | | 劣化診断 | | | |
|-------------|------|----|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ① すべり台 | 116 | 38 | 32.8% | 2 (5.3) | 6 (15.8) | 6 (15.8) | 6 (15.8) | 7 (18.4) | 2 (5.3) | 22 (57.9) | 8 (21.1) | 3 (7.9) |
| ② ブランコ | 103 | 31 | 30.1% | 0 (0.0) | 3 (9.7) | 4 (12.9) | 5 (16.1) | 4 (12.9) | 0 (0.0) | 20 (64.5) | 11 (35.5) | 3 (9.7) |
| ③ シーソー | 39 | 10 | 25.6% | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (20.0) | 2 (20.0) | 0 (0.0) | 7 (70.0) | 2 (20.0) | 3 (30.0) |
| ④ ジャンダルム | 35 | 9 | 25.7% | 0 (0.0) | 2 (22.2) | 1 (11.1) | 2 (22.2) | 1 (11.1) | 0 (0.0) | 6 (66.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ⑤ 鉄棒 | 51 | 12 | 23.5% | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (25.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 9 (75.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ⑥ スプリング遊具 | 28 | 10 | 35.7% | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (20.0) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 4 (40.0) | 2 (20.0) | 3 (30.0) |
| ⑦ 複合遊具 | 25 | 14 | 56.0% | 0 (0.0) | 2 (14.3) | 4 (28.6) | 1 (7.1) | 2 (14.3) | 1 (7.1) | 10 (71.4) | 2 (14.3) | 1 (7.1) |
| ⑧ はん登棒・登り棒 | 9 | 3 | 33.3% | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ⑨ うんてい・ラダー | 22 | 5 | 22.7% | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0) | 3 (60.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ⑩ 砂場 | 50 | 2 | 4.0% | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) |
| ⑪ 他の遊具 | 41 | 11 | 26.8% | 2 (18.2) | 6 (54.5) | 4 (36.4) | 1 (9.1) | 2 (18.2) | 2 (18.2) | 7 (63.6) | 5 (45.5) | 3 (27.3) |
| ⑫ ベンチ・腰掛け | 92 | 30 | 32.6% | 5 (16.7) | 10 (33.3) | | | | | 25 (83.3) | 4 (13.3) | 6 (20.0) |
| ⑬ 便所 | 52 | 7 | 13.5% | 1 (14.3) | 2 (28.6) | | | | | 3 (42.9) | 0 (0.0) | 1 (14.3) |
| ⑭ 飲料水設備 | 35 | 3 | 8.6% | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | | | | 3 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) |
| ⑮ 柵・フェンス | 76 | 9 | 11.8% | 2 (22.2) | 3 (33.3) | | | | | 5 (55.6) | 1 (11.1) | 0 (0.0) |
| ⑯ あずまや・パーゴラ | 19 | 3 | 15.8% | 0 (0.0) | 1 (33.3) | | | | | 2 (66.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ⑰ 他の設備 | 17 | 6 | 35.3% | 2 (33.3) | 4 (66.7) | | | | | 2 (33.3) | 2 (33.3) | 1 (16.7) |

7. 環境・状況別不具合状況

| 点検内容 | | 点検結果 | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------|--|
| 基準診断 | 転落の可能性がある設置面が硬くないか | 問題なし | 問題あり | アスファルト舗装 | コンクリート・ブロック舗装 | レンガ舗装 | 樹木の根 | その他の硬い物質 | |
| | | 154 | 21 12.0% | 0 (0.0) | 6 (28.6) | 0 (0.0) | 4 (19.0) | 11 (52.4) | |
| | 監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか | 問題なし | 問題あり | 箱型ブランコ | 回旋塔 | 遊動木 | | | |
| | 172 | 4 2.3% | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 2 (50.0) | | | | |
| 利用診断 | 事故を誘発するような遊具の配置になっていないか | 問題なし | 問題あり | 遊具の間隔が狭い | 柵・壁・樹木等に接近 | 子どもの動きが交差 | ブランコ周辺に安全柵がない | その他の問題あり | |
| | | 133 | 49 26.9% | 1 (2.0) | 8 (16.3) | 7 (14.3) | 34 (69.4) | 11 (22.4) | |
| | ロープやチェーン等の異物が放置されていないか | 問題なし | 問題あり | 工事前ロープ | 縄跳びロープ | 自転車のチェーン式鍵 | その他のロープ・ひも類 | | |
| | 173 | 7 3.9% | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 1 (14.3) | 5 (71.4) | | | |
| 劣化診断 | カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか | 問題なし | 問題あり | いる .. 幼児 | いる .. 小学生 | | | | |
| | | 179 | 6 3.2% | 1 (16.7) | 5 (83.3) | | | | |
| | 周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか | 問題なし | 問題あり | 道路への飛び出し防止柵がない | 囲い・柵がない | 樹木・枝がのびている | その他の問題あり | | |
| | 130 | 57 30.5% | 26 (45.6) | 14 (24.6) | 22 (38.6) | 10 (17.5) | | | |
| 劣化診断 | ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか | 問題なし | 問題あり | ガラス | 金具・針金 | プラスチック破片 | 糞 | ゴミの散乱 | |
| | | 145 | 42 22.5% | 11 (26.2) | 6 (14.3) | 5 (11.9) | 9 (21.4) | 26 (61.9) | |
| | | | | 落書き | 破壊 | 燃やされた跡 | その他の汚損 | | |
| | | | 4 (9.5) | 1 (2.4) | 0 (0.0) | 8 (19.0) | | | |